forestas

Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO
Settore Antincendio, Protezione Civile ed Autoparco
Sottosettore Autoparco

Al Direttore del Servizio Dott. Maurizio Malloci - Sede

Alla Responsabile del Settore Amministrativo – Sede

Oggetto: Manutenzione Ordinaria Mezzi NON AIB Sostituzione Faro Anteriore destro Land Rover Defender Targato GL942JD.

Con la presente si chiede procedura di gara per la fornitura in oggetto. Si allega Relazione giustificativa, preventivo, dichiarazione assenza di conflitto interessi.

Si chiede di comunicare formalmente ogni ed eventuale problema dovesse verificarsi nei tempi richiesti.

La Responsabile del Settore AIB-PC-Autoparco

Anna Atzeni

ANNA
ATZENI
09.06.2026
17:48:19
GMT+01:00

Sede legale: Viale Merello, 86 - 09123 Cagliari
Codice Fiscale e Partita IVA: 03669190922
Codice iPA: afrstas
Sito web: www.sardegnaforeste.it

Sede operativa: Loc. Campulongu SP N.9 Massama -Zeddiani – 09170 Oristano
Telefono: (+39) 0783 3191
E- mail: protocollo.oristano@forestas.it – servizio.oristano@forestas.it
PEC: protocollo.oristano@pec.forestas.it

01-01-00 - DIREZIONE GENERALE
01-01-11 - SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO
01-01-11-03-SETTORE ANTINCENDIO, PROTEZIONE CIVILE E AUTOPARCO

MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI NON AIB

SOSTITUZIONE FARO ANTERIORE DESTRO LAND ROVER DEFENDER TARGA GL942JD

RELAZIONE GIUSTIFICATIVA

Premesso che a seguito di segnalazione di un guasto sull'automezzo di proprietà dell'Agenzia targato GL942JD, modello Range Rover Defender, si rende strettamente necessario e indifferibile procedere alla sostituzione del faro anteriore destro.

Rilevato che il suddetto guasto pregiudica radicalmente la sicurezza stradale, la piena funzionalità del mezzo e la tutela dell'incolumità del personale preposto al suo utilizzo, impedendone di fatto la circolazione ai sensi del Codice della Strada;

Premesso che a seguito del guasto riscontrato sull'automezzo avente targa GL942JD, modello Ranger Rover Defender, si rende strettamente necessario e urgente procedere alla sostituzione del faro anteriore destro, per garantire la sicurezza stradale e la piena funzionalità del mezzo.

Considerato che l'accordo quadro per la riparazione dei mezzi non adibiti AIB risulta scaduto.

Dato atto che, a seguito di un'indagine di mercato volta a verificare la disponibilità del ricambio originale e la tempestività dell'intervento, la Ditta Fanari & C.SRLS LAND ROVER SERVICE Vico Bruxelles-Zona Industriale Nord Oristano risulta officina autorizzata Range Rover Defender in grado di garantire l'immediata disponibilità del pezzo e l'esecuzione della prestazione, assicurando così il minor tempo possibile di fermo del mezzo.

Appurato che la Ditta con sede a Oristano ha fornito un prezzo congro e vantaggioso per l'Agenzia con disponibilità immediata per la sostituzione del pezzo originale.

Verificato l'importo del preventivo si chiede di procedere mediante affidamento diretto alla Ditta: Fanari &C.SRL LAND ROVER SERVICE -Zona Industriale Nord Vico Bruxelles 09170 Oristano P.IVA 01213020959
L'importo escluso IVA ammonta a €1140,68, Iva € 250,94, per un totale di € **1.391,62**
La fornitura di cui sopra dovrà essere eseguita e portata a conclusione entro il 10/07/2026
Per quanto attiene la copertura economica delle attività richieste è stata accertata la disponibilità economica sul **CAP. Sc05.1320.**

IL R.U.P

Anna Atzeni

ANNA
ATZENI
09.06.2026
17:55:27
GMT+01:00