forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO
Settore Antincendio, Protezione Civile ed Autoparco
Sottosettore Autoparco

Al Direttore del Servizio Dott. Maurizio Malloci - Sede

Alla Responsabile del Settore Amministrativo – Sede

Oggetto: Manutenzione Ordinaria riparazione mezzi pesanti AIB e protezione civile – lavori urgenti di manutenzione di un mezzo IVECO Ranger targa FL 121 JB.

Con la presente si chiede procedura di gara per la fornitura in oggetto. Si allega Relazione giustificativa, preventivo, dichiarazione assenza di conflitto interessi.

Si chiede di comunicare formalmente ogni ed eventuale problema dovesse verificarsi nei tempi richiesti.

La Responsabile del Settore AIB-PC-Autoparco

Anna Atzeni

ANNA
ATZENI
10.06.2026
12:44:47
GMT+01:00

Sede legale: Viale Merello, 86 - 09123 Cagliari
Codice Fiscale e Partita IVA: 03669190922
Codice iPA: afrstas
Sito web: www.sardegnaforeste.it

Sede operativa: Loc. Campulongu SP N.9 Massama -Zeddiani – 09170 Oristano
Telefono: (+39) 0783 3191
E- mail: protocollo.oristano@forestas.it – servizio.oristano@forestas.it
PEC: protocollo.oristano@pec.forestas.it

01-01-00 - DIREZIONE GENERALE
01-01-11 - SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO
01-01-11-03-SETTORE ANTINCENDIO, PROTEZIONE CIVILE E AUTOPARCO

MANUTENZIONE ORDINARIA DI RIPARAZIONE MEZZI PESANTI AIB E PROTEZIONE CIVILE.

LAVORI URGENTI DI MANUNTENZIONE DI UN MEZZO IVECO RANGER TARGA FL121JB

RELAZIONE GIUSTIFICATIVA

Considerato che il mezzo autobotte Iveco Ranger targato FL121JB si trova presso la Ditta FKI con sede legale in Macomer Via Della scienza, per tagliando completo e controllo del sistema frenante.

Constatato che durante i lavori di sistemazione dell'impianto frenante sono emersi ulteriori problematiche rispetto a quelle riscontrate e preventivate precedentemente dalla stessa ditta.

Dato che il mezzo è ricoverato presso l'officina sopra menzionata, che lo spostamento dell'autobotte presso un'altra officina risulterebbe antieconomico, per le spese da sostenere per spostate il mezzo, per l'ulteriore tempo occorrente per la verifica del guasto da parte di altra ditta e formulazione di adeguato preventivo.

Inoltre la ditta Ditta FKI di Macomer è Officina Autorizzata IVECO per cui garantisce l'impiego esclusivo di ricambi originali, fattore indispensabile per mantenere inalterati gli standard di sicurezza in particolare sul sistema frenante e l'affidabilità del mezzo sottoposto a sforzi estremi durante l'attività antincendio.

Appurato che non ci sono altre officine autorizzate Iveco a breve distanza che garantiscano la celerità dell'intervento, che l'autobotte sarà schierata in antincendio dal 1° luglio c.a., che la ditta ci garantisce la riparazione in tempi brevi

Constatato che la riparazione non può essere più affidata alle officine degli accordi quadro in quanto scaduti in data 8 aprile 2023.
Si chiede apposito impegno di spesa e procedura per affidamento diretto alla Ditta Officina FKI Srl – Codice fiscale e partita IVA 01556240917 – Via della Scienza n°2 – 08015 Macomer (NU).

L'importo escluso IVA ammonta a € 2.808,20, Iva € 617,80 per un totale di € 3426,00

Per quanto attiene la copertura economica delle attività richieste è stata accertata la disponibilità economica sul **CAP. Sc05.7320** per € 3.426,00
La lavorazione di cui sopra dovrà essere portata a conclusione entro il 30/06/2026.

Il R.U.P.
Anna Atzeni

ANNA
ATZENI
11.06.2026
13:35:25
GMT+01:00