REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro

VERBALE DI COLLAUDO

(R.D.L. n.3267/1923 art.53 - R.D. n.1126/1926 art.68)

dei lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti nei terreni facenti parte del P.F. “Su Lau”- agro del Comune di Laconi della superficie totale pari a Ha 456.15.59.

La sottoscritta Dottoressa Gonaria Dettori, Commissario superiore del CFVA del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e d VA di Nuoro, predisposti gli atti relativi al collaudo degli interventi di sistemazione idraulico- forestali realizzati nei terreni in occupazione temporanea siti nel comune di Laconi, facenti parte del P.F. “Su Lau”, di proprietà privata;

VISTA la L.R. n. 8 del 27 aprile 2016 e in particolare l’art 17 che prevede la restituzione dei terreni soggetti a occupazione temporanea;

CONSIDERATO che i suddetti terreni sono stati presi in occupazione temporanea ai sensi dell’art. 50 del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, dall’Ispettorato ripartimentale di Nuoro, al fine di attuare i lavori di sistemazione idraulico forestale e che, per effetto della L.r. n. 24/1999, furono proseguiti dal 1 gennaio 2001 dall’Ente foreste della Sardegna e, dall’entrata in vigore della L.r. n. 8/2016, dall’Agenzia Forestas, Servizio territoriale di Nuoro;

VISTO il dispositivo normativo dell’art. 50 del R.D.L. n. 3267/1923 che dispone che la riconsegna ai proprietari del terreni rinsaldati o rimboschiti avvenga dopo che i lavori di competenza dell’amministrazione forestale siano sottoposti a collaudo;

ESPLETATO il sopralluogo nei terreni oggetto della richiesta di restituzione in data 24 giugno 2021 dalla sottoscritta congiuntamente all’ Isp.sup. Mario Ivano Porcu del settore tecnico del servizio territoriale del CFVA di Nuoro, e al Ing. Silvia Lai del Servizio Agenzia Forestas di Oristano;

CONSIDERATO che durante il sopralluogo si è percorsa l’intera superficie in restituzione con la scorta della documentazione tecnico amministrativa e con riferimento alla delimitazione dei terreni in argomento sulla planimetria catastale e su supporto ortofotografico che costituiscono parte integrante del presente verbale;

VERIFICATO che nei sottoelencati mappali, pur risultando in occupazione temporanea, sono state eseguite opere da parte dei proprietari e/o enti, che denotano la piena disponibilità dei terreni da parte degli stessi:

Foglio	Numero	Presenti	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
41	60(ex 4b – p) p	-	oliveto	fabbricati
41	81 (ex 4b - p)	-	Coltura agraia, macchia arbusteti mediterranei	

VERIFICATO quanto segue:

• il compendio forestale del quale i terreni fanno parte è dotato di viabilità interna adeguata alle funzioni gestionali selvicolturali e antincendio;

• l'area oggetto di collaudo è stata parzialmente percorsa da fuoco, in data 7-8 agosto 2013;

• i mappali in restituzione e oggetto di collaudo sono caratterizzati dalla presenza di formazioni vegetazionali che derivano in parte dall'attività di rimboschimento effettuata negli anni di occupazione temporanea e più precisamente (vedi tabella):

Foglio	Numero	SUP. m²	Presenti	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
18	**8**	33315		Formazioni boscate a prevalenza di pini sp e leccio.	
18	18	344950		Formazioni boscate a prevalenza di pini sp e leccio	
24	21	182085		Formazioni boscate a prevalenza di pini sp e leccio	
24	22	85795		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
24	31 (ex 6a)	105995		Formazioni boscate a prevalenza di pini sp e leccio	
24	32 (ex 6b)	92415		Formazioni boscate a prevalenza di pini sp e leccio. Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013	
24	35 (ex 8a)	116465		Formazioni boscate a prevalenza di pini sp e leccio. Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013	
24	36 (ex 8b)	57330		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013	

Foglio	**Numero**	**SUP. m ²**	**Presenti**	**Tipologia vegetazionale**	**Infrastrutture**
24	37 (ex 8c-p)	32500		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
24	39	124730		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013	
24	40	48780		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013	
24	41 (ex 8g)	18935		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
24	42	61070		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
24	43 (ex8i)	136330		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
24	64 (ex 18c)	20290		Formazioni boscate a prevalenza di leccio con nuclei di pini residui di fustaie di pino sp percorse dal fuoco nell'anno 2013	
24	65 (ex 18d)	30355		Formazioni boscate a prevalenza di leccio con nuclei di pini residui di fustaie di pino sp percorse dal fuoco nell'anno 2013	
24	222 (ex 33)	53132		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	Laghetto
24	223 (ex 33)	41984		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
24	224 (ex 33)	27856		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
24	225 (ex 33)	14718		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
24	228 (ex 33)	1126		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	

Foglio	Numero	SUP. m ²	Presenti	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
24	229 (ex 45)	29009		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
24	230 (ex 45)	20397		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
24	232 (ex 45)	14700		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
24	233 (ex 45)	14367		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
24	235(ex 77)	12212		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
24	237(ex 77)	7969		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
24	238(ex 77)	6521		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
24	239(ex 77)	5926		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
24	240(ex 77)	3145		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
24	236(ex 77)	6836		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
24	241(ex 77)	5404		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
24	242(ex 77)	716		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
24	244[ex 135, 136 (ex 49)]	19352		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	

Foglio	Numero	SUP. m ²	Presenti	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
24	243 [ex 135, 136 (ex 49)]	20413		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
24	245 [ex 135, 136 (ex 49)]	13623		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
24	246 [ex 135, 136 (ex 49)]	14234		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
32	1	67365		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	Laghetto
32	9p	40000		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
32	41	213530		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
32	53	180622		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
32	33	84170		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
32	34	17785		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
32	36	32695		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
32	56	4169		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
32	65	55000		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
32	66	298893		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	

Foglio	Numero	SUP. m ²	Presenti	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
32	67	7280		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
32	73	64160		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
32	74	109238		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
32	75 (ex 24c)	211265		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
32	77 (ex 24e - p)	244517		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
32	78 (ex 24f)	130155		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
32	95 (ex 77)	50075		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
41	7	145840		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
41	78 (ex 2m)	199320	Melis Mario	Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
41	85 (ex 5b)	305	Melis Mario	Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
41	87 (ex 6b)	15375	Melis Mario	Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
41	232[(ex 2e-p) ex 72]	16927		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
41	233[(ex 2e-p) ex 72]	14230		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	

Foglio	Numero	SUP. m ²	Presenti	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
41	234[(ex 2e-p) ex 72]	14626		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
41	235[(ex 2e-p) ex 72]	18627		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
41	236[(ex 2e-p) ex 72]	96946		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
41	237[(ex 2e-p) ex 72]	94632		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
41	238[(ex 2e-p) ex 72]	87197		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
41	239[(ex 2e-p) ex 72]	90567		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	
41	240[(ex 2e-p) ex 72]	6328		Formazioni boscate di leccio e di pino d'Aleppo in fase di novelleto di origine naturale insediatasi dopo l'incendio del 2013.	

CONSTATATO che i lavori di sistemazione idraulico forestale sono da ritenersi conclusi e il soprassuolo possa essere considerato in buone condizioni vegetative e di stabilità, capace di prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico;

RILEVATO che alcuna osservazione/opposizione è intervenuta a seguito dell'avviso di collaudo pubblicato all'albo pretorio del Comune di Laconi;

Tutto ciò premesso e accertato, la sottoscritta, dichiara collaudabili i terreni in restituzione e con il presente atto collauda i lavori di sistemazione idraulico forestale.

La sottoscritta rileva inoltre che:

- la futura gestione del bosco deve avvenire sulla base delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche da stabilirsi nel piano di coltura e conservazione di cui all'art. 54 del R.D.L. n. 3267/1923;

- gli interventi devono essere volti a garantire ed assicurare la perpetuità del bosco e la capacità di rinnovarsi naturalmente affinché lo stesso esplichi la sua funzione di tutela idrogeologica.

Allegati:

Planimetria Catastale su ortofoto.

Il collaudatore
Dott.ssa Gonaria Dettori

Firmato digitalmente da: DETTORI GONARIA
Data: 27/09/2021 14:29:34