REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro

VERBALE DI COLLAUDO

(R.D.L. n.3267/1923 art.53 - R.D. n.1126/1926 art.68)

dei lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti nei terreni facenti parte del Complesso Forestale Sarcidano - Barigadu – U.G.B. Monte Corte - agro del Comune di Teti della superficie totale pari a Ha 55.67.30, e distinti al Nuovo catasto terreni al:

foglio n. 5 mappale n. 62;

foglio n. 8 mappali n.48 - 59 – 62 – 63 – 66 – 70;

foglio n. 9 mappali n. 11 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 (per 1/3) – 37 – 38 – 39 – 60 – 69 (ex19) – 70 (ex19) – 71 (ex19) – 72 (ex 19) – 73 (ex 19);

foglio n. 10 mappali n. 8 – 9 – 20.

La sottoscritta Dottoressa Gonaria Dettori, Commissario superiore del CFVA, in qualità di Direttore del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e d VA di Nuoro, predisposti gli atti relativi al collaudo degli interventi di sistemazione idraulico- forestali realizzati nei terreni in occupazione temporanea siti nel comune di Teti, facenti parte del Complesso Forestale Sarcidano - Barigadu – U.G.B. Monte Corte, di proprietà privata;

VISTA la L.R. n. 8 del 27 aprile 2016 e in particolare l'art 17 che prevede la restituzione dei terreni soggetti a occupazione temporanea;

CONSIDERATO che i suddetti terreni sono stati presi in occupazione temporanea ai sensi dell'art. 50 del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, dall'Ispettorato ripartimentale di Nuoro, al fine di attuare i lavori di sistemazione idraulico forestale e che, per effetto della L.r. n. 24/1999, furono proseguiti dal 1 gennaio 2001 dall'Ente foreste della Sardegna e, dall'entrata in vigore della L.r. n. 8/2016, dall'Agenzia Forestas, Servizio territoriale di Nuoro;

VISTO il dispositivo normativo dell'art. 50 del R.D.L. n. 3267/1923 che dispone che la riconsegna al proprietario del terreni rinsaldati o rimboschiti avvenga dopo che i lavori di competenza dell'amministrazione forestale siano sottoposti a collaudo, anche allo scopo di accertare se il bosco può ritenersi assicurato e perciò stesso redditizio;

ESPLETATO il sopralluogo nei terreni oggetto della richiesta di restituzione in data 23 febbraio 2021 dalla sottoscritta congiuntamente all' Isp.sup. Mario Ivano Porcu del settore tecnico del servizio territoriale del CFVA di Nuoro, e al Sig. Antonio Michele Zucca e all'assistente tecnico Sig. Silvio Tatti del Servizio Agenzia Forestas di Oristano;

CONSIDERATO che durante il sopralluogo si è percorsa l'intera superficie in restituzione con la scorta della documentazione tecnico amministrativa e con riferimento alla delimitazione dei terreni in argomento sulla planimetria catastale e su supporto ortofotografico che costituiscono parte integrante del presente verbale;

VERIFICATO quanto segue:

• il compendio forestale del quale i terreni fanno parte è dotato di viabilità interna adeguata alle funzioni gestionali selvicolturali e antincendio;

• i mappali in restituzione e oggetto di collaudo sono caratterizzati dalla presenza di formazioni vegetazionali che derivano in parte dall'attività di rimboschimento effettuata negli anni di occupazione temporanea e più precisamente (vedi tabella):

Foglio	Numero	Proprietà	Presenti	Tipologia vegetazionale
5	62	Soddu Franco	------	Fustaia di leccio, con sottobosco di corbezzolo e fillirea.
	48	Pitzalis Carmela	------	Bosco misto di sughera e leccio, con sottobosco di corbezzolo e fillirea
8	59	Soddu Franco	------	Bosco misto di sughera e leccio, con sottobosco di corbezzolo e fillirea. Presenza di piste forestali.
8	62	Soddu Franco	------	Bosco misto di sughera e leccio, con sottobosco di corbezzolo e fillirea.
8	63	Soddu Franco	------	Bosco misto di sughera e leccio, con sottobosco di corbezzolo e fillirea.
8	66	Soddu Franco	------	Bosco misto di sughera e leccio, con sottobosco di corbezzolo e fillirea. Presenza residuale di pino domestico.
8	70	Soddu Franco	------	Bosco misto di sughera e leccio, con sottobosco di corbezzolo, fillirea e lentisco.
9	11	Fenude Giovanni	------	Bosco misto di sughera e leccio, con sottobosco di corbezzolo e fillirea
9	16	Fenude Giovanni	------	Pascolo
9	17	Fenude Giovanni	------	Bosco misto di sughera e leccio con sottobosco di corbezzolo e fillirea.
9	18	Soddu Franco	------	Bosco misto di sughera e leccio, con sottobosco di corbezzolo e fillirea.
9	19	Fenude Giovanni	------	Bosco misto di sughera e leccio, con sottobosco di corbezzolo e fillirea.

Foglio	Numero	Proprietà	Presenti	Tipologia vegetazionale
9	21	Fenude Giovanni	------	Bosco misto di sughera e leccio, con sottobosco di corbezzolo e fillirea.
9	22 per 1/3	Porcu Marina	------	Bosco misto di sughera e leccio, con sottobosco di corbezzolo e fillirea.
9	37	Fenude Giovanni	------	Bosco misto di sughera e leccio, con sottobosco di corbezzolo e fillirea.
9	38	Putzu Palmina	------	Bosco misto di sughera e leccio, con sottobosco a macchia mediterranea di corbezzolo e fillirea.
9	39	Fenude Giovanni	------	Bosco misto di sughera e leccio, con sottobosco di corbezzolo e fillirea.
9	60	Matta Elena	------	Bosco misto di sughera e leccio, con sottobosco di corbezzolo e fillirea.
9	69(ex19)	Matta Elena	------	Bosco misto di sughera e leccio, con sottobosco di corbezzolo e fillirea.
9	70(ex19)	Matta Elena	------	Bosco misto di sughera e leccio, con sottobosco di corbezzolo e fillirea.
9	71(ex19)	Matta Elena	------	Bosco misto di sughera e leccio, con sottobosco di corbezzolo e fillirea.
9	72(ex19)	Matta Elena	------	Bosco misto di sughera e leccio, con sottobosco di corbezzolo e fillirea.
9	73(ex19)	Matta Elena	------	Bosco misto di sughera e leccio, con sottobosco di corbezzolo e fillirea.
10	8	Soddu Franco	------	Bosco misto di sughera e leccio, con sottobosco di corbezzolo e fillirea.
10	9	Soddu Franco	------	Bosco misto di sughera e leccio, con sottobosco di corbezzolo e fillirea.
10	20	Soddu Franco	------	Bosco misto di sughera e leccio, con sottobosco di corbezzolo e fillirea.

CONSTATATO che i lavori di sistemazione idraulico forestale sono da ritenersi conclusi e il soprassuolo possa essere considerato in buone condizioni vegetative e di stabilità, capace di prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico;

RILEVATO che alcuna osservazione/opposizione è intervenuta a seguito dell'avviso di collaudo pubblicato all'albo pretorio del Comune di Teti;

Tutto ciò premesso e accertato, la sottoscritta, dichiara collaudabili i terreni in restituzione e con il presente atto collauda i lavori di sistemazione idraulico forestale.

La sottoscritta rileva inoltre che:

- la futura gestione del bosco deve avvenire sulla base delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche da stabilirsi nel piano di coltura e conservazione di cui all'art. 54 del R.D.L. n. 3267/1923;
- gli interventi devono essere volti a garantire ed assicurare la perpetuità del bosco e la capacità di rinnovarsi naturalmente affinché lo stesso esplichi la sua funzione di tutela idrogeologica.

Allegati:

Planimetria Catastale su ortofoto.

Il collaudatore
Dott.ssa Gonaria Dettori