REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Sassari
Settore Tecnico

Posizione XIV.18.4

RESTITUZIONE TERRENI IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA	
UNITÀ GESTIONALE DI BASE COMPLESSO FORESTALE	**ANGLONA MEJLOGU**
SERVIZIO TERRITORIALE DI	**SASSARI**
AGRO COMUNE DI	**SENNORI**

Proprietà	Foglio	Mappale	Sup.
Sircana G	16	161	149931
		165	6115
Sircana G Totale			156046

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL AMBIENTE

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

Restituzione terreni in occupazione temporanea facenti parte dell'Unità Gestionale di Base del Complesso Forestale Anglona Mejlogu, gestione Agenzia Forestas Servizio Territoriale di Sassari, agro del Comune di Sennori nei terreni distinti in catasto al **Foglio 16 mappali 161-165 della superficie di ettari 15.60.46**, redatto a norma degli artt. 53 e 54 del R.D.L. n. 3267/1923.

Premesso che:

- i terreni interessati dal presente Piano di coltura e conservazione sono stati oggetto di lavori sistematori di tipo idraulico forestale, realizzati in un periodo antecedente all'anno 1982 dall'Ispettorato ripartimentale di Sassari;
- i lavori sistematori sono stati eseguiti dall'Ispettorato ripartimentale di Sassari in regime di occupazione temporanea ai sensi dell'art. 63 del R.D. n.1126/1926 e, dal 2001 per gli effetti della L.R. n. 24/1999, proseguiti dall'Ente foreste della Sardegna e, dall'entrata in vigore della L.R. n. 8/2016, dall'Agenzia Forestas;

Visto il verbale di collaudo dei lavori approvato con determinazione del Direttore del Servizio Ispettorato di Sassari conforme a quanto stabilito dal 3 comma dell'art. 50 del R.D.L. n. 3267/1923 e degli art. 67 e 68 del regolamento R.D. n. 1126/1926;

Considerato che il soprassuolo forestale esistente sui terreni in argomento è stato migliorato per finalità sistematorie e assolve una preminente funzione di protezione del suolo che deve essere mantenuta nel tempo;

Visti gli artt. 53 e 54 del R.D.L. n. 3267/1923 in base ai quali il proprietario dei terreni interessati dagli interventi deve compiere le operazioni di governo e trattamento del bosco in conformità al Piano di coltura e conservazione, approvato dalla competente Direzione generale del Corpo forestale e di V.A., ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D.L. n. 3267/1923 e del relativo regolamento R.D. n. 1126/1926;

Valutato congiuntamente con l'Agenzia FORESTAS che la restituzione dei terreni in argomento non compromette la futura gestione del Cantiere forestale e non è necessario gravare i terreni stessi mediante servitù di passaggio, fatti salvi gli accessi che si rendono necessari in caso di emergenza antincendio e protezione civile;

si prescrivono le seguenti norme di gestione:

Art. 1

Elenco terreni

I terreni oggetto del Piano di coltura e Conservazione sono i seguenti:

Foglio	Mappale	Superficie ha
16	161	14.99.31
16	165	00.61.15

Fa parte del presente Piano di coltura e conservazione l'allegata mappa catastale.

Art. 2

Destinazione del terreno e trasformazione in altra qualità di coltura

Ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. n.3267/1923 la superficie oggetto del presente Piano di coltura e conservazione deve mantenere la destinazione forestale e non è permessa l'introduzione della coltura agraria e la trasformazione a fini edificatori.

Previo esperimento della procedura ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. n. 3267/1923 e dell'art. 21 del R.D. n. 1126/1926, può essere assentita la trasformazione per opere edilizie di modeste dimensioni, purché funzionali alla corretta gestione selvicolturale del fondo senza che sia modificata la destinazione d'uso dei terreni richiamata al comma 1 del presente articolo. Compete all'amministrazione forestale stabilire l'ammissibilità e le forme, i luoghi e le modalità di realizzazione delle opere suddette, in relazione al mantenimento ottimale delle funzioni idrogeologiche del soprassuolo.

Sono fatte salve le competenze delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e urbanistica.

Art. 3

Governo, trattamento e rinnovazione del bosco

Il soprassuolo forestale dei terreni oggetto di restituzione è costituito da pino d'Aleppo con sottostante macchia mediterranea. La gestione del bosco deve essere improntata su criteri di sostenibilità, di incremento della complessità strutturale e della biodiversità, al fine di garantire il

mantenimento e il miglioramento del bosco e le funzioni svolte (protettiva, produttiva igienico-sanitaria, ecc).

Art. 4

Introduzione di nuove specie arboree

È vietata, senza la preliminare autorizzazione dell'ispettorato ripartimentale del CFVA di Sassari territorialmente competente, l'introduzione nella compagine del bosco di specie arboree diverse da quelle facenti parte dell'attuale composizione floristica.

Art. 5

Esercizio del pascolo in bosco

Il pascolo all'interno del bosco è ammesso con le limitazioni previste dall'articolo 9 del R.D.L. n. 3267/1923, nei periodi e con i carichi indicativi previsti all'art. 25 delle vigenti P. M. P. F. Il pascolo è vietato su quelle superfici che in futuro venissero anche accidentalmente percorse dal fuoco.

Art. 6

Altri obblighi e divieti

Il proprietario si obbliga a garantire il libero passaggio all'interno dei terreni a mezzi e personale impegnato nel servizio antincendio in attività di vigilanza e prevenzione,avvistamento e lotta al fuoco.

Senza la preliminare autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale del CFVA di Sassari è vietata:

- l'eliminazione del sottobosco;
- la lavorazione anche superficiale del terreno e l'introduzione di altre colture ivi comprese quelle orticole;
- l'accensione di fuochi o qualsiasi operazione di abbruciamento all'interno del bosco in qualsiasi periodo dell'anno.

Art.7

Danni al bosco

Qualora per qualsiasi causa compreso l'incendio, il soprassuolo venisse distrutto, il proprietario è obbligato ai lavori di ricostituzione boschiva o al suo impianto mediante messa a dimora di nuove piante. In caso di infestazioni di insetti fitofagi, xilofagi o altri agenti patogeni, il proprietario è tenuto

a darne segnalazione immediata all'Ispettorato forestale di Sassari competente per territorio e a dare attuazione alle prescrizioni che da questo verranno dettate.

Art.8

Aperture di piste, fasce parafuoco, realizzazioni vasconi

L'apertura di piste di nuove piste di servizio e di fasce parafuoco e la realizzazione di vasconi potrà realizzarsi soltanto per finalità di gestione o per fini antincendio, previa comunicazione al Servizio ripartimentale di Sassari, fatte salve le competenze di altre amministrazioni.

Art.9

Altre forme di godimento del bosco

Per ogni forma di godimento del bosco e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Piano di coltura e conservazione, devono essere osservate norme di legge e di regolamenti, generali e speciali, in materia forestale, ambientale e paesaggistica, in particolare quelle contenute nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Art.10

Cambio di proprietà

Il presente Piano di coltura e conservazione mantiene la sua validità ed efficacia anche in caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque altro cambiamento di proprietà o possesso dei terreni. Gli obblighi e le norme contenute nel suddetto Piano sono pertanto imposti anche agli eventuali proprietari, possessori, o fruitori subentranti.

Art.11


Approvazione del Piano di coltura e conservazione

Il presente Piano di coltura e conservazione è approvato dalla Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche e integrazioni e dell'art.30 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

Il Proprietario

Il Direttore del Servizio

Dott. Giancarlo Muntoni



Direzione Provinciale di Sassari Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore MARCELLO MAXIA

Visura esente per fini istituzionali

Comune: SENNORI
Foglio 16

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 1940.000 x 1380.000 metri

13-Feb-2020 9:54:33
Prot n. T51151/2020

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari

RELAZIONE DI COLLAUDO
(ART. 50 DEL R.D.L. N° 3267/1923)

U.G.B. Osilo Sant'Antonio e Osilo San Lorenzo

Premessa

Oggetto della presente relazione è il collaudo dei lavori eseguiti nell'U.G.B. del Complesso Forestale Anglona Mejlogu, gestione Agenzia Forestas Servizio Territoriale di Sassari, agro dei Comuni di Osilo e Sennori. Tale perimetro forestale, istituito dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Sassari, nel 2000 è passato nella gestione dell'Ente Foreste della Sardegna (EFS) – ora Agenzia Forestas - in applicazione della L.R. n° 24 del 09.06.1999 e della L.R. n° 28 del 18.07.2000.

Si deve premettere che lo scopo del presente collaudo è quello di accertare che i lavori di rinsaldamento possano essere considerati conclusi e che il soprassuolo sia affermato e redditizio, così come indicato nella nota della Direzione Generale del C.F.V.A. prot. 12241 del 21 febbraio 2019.

Per comporre la presente relazione sono stati esaminati i documenti amministrativi nelle disponibilità del Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari, la documentazione fornita dall'Agenzia Forestas, le foto aeree nella disponibilità della Regione Sardegna e la documentazione catastale.

Descrizione terreni, vegetazione, manufatti e altre opere

Dal 1973, anno di inizio dei lavori, gli interventi sono consistiti in opere di sistemazione idraulico forestale del terreno, apertura di piste forestali, realizzazione di chiudende e fasce parafuoco; il rimboschimento è stato eseguito con conifere (Pino d'Aleppo, Pino domestico, Cipresso) e latifoglie (leccio, sughera e roverella). Negli anni successivi alla sua istituzione il perimetro forestale è stato oggetto di una serie di acquisizioni e restituzioni, arrivando alla data attuale a una superficie complessiva di circa 289 ettari, di cui 211 nel Comune di Osilo e 78 nel Comune di Sennori.

La composizione fondiaria dei terreni occupati nell'U.G.B. del Complesso Forestale è riportata nella seguente tabella.

Comune di Osilo

Foglio	Mappale	Sub	Superficie (Ha)	Intestatari	Numero PCC	Note
87	123		02.62.44	Altea (3) - Dettori (9)	1	
87	137		00.62.71	Altea (3) - Dettori (9)	1	
87	138		00.00.31	Altea (3) - Dettori (9)	1	Fabbricato diruto (da visura)
87	165		00.39.99	Altea (3) - Dettori (9)	1	
87	26		00.45.36	Altea (5) - Bagedda	2	
86	29		00.10.20	Amadu (9) - Bellu	3	
71	1677		01.24.00	Bagedda (10) - Casu - Manca (3) - Pisano	4	
87	166		00.38.48	Bagedda (2) - Chessa (6) - Manghina - Pintus (2)	5	
87	167		00.00.28	Bagedda (2) - Chessa (6) - Manghina - Pintus (2)	5	Fabbricato diruto (da visura)
72	177		00.86.69	Bagedda A.	6	
87	168		00.44.77	Bagedda A.	6	
87	119		01.11.43	Bassu - Canalis (3) - Migheli (3) - Piliarvu (2) - Tolu	7	
87	272		00.81.20	Bassu - Canalis (3) - Migheli (3) - Piliarvu (2) - Tolu	7	
86	31		00.19.99	Bellu (2)	8	
86	211		00.05.51	Bellu (2)	8	
87	280		00.07.67	Benassi (3) - Queirolo	9	
87	294		00.08.24	Benassi (3) - Queirolo	9	
87	106		01.35.31	Cabras (4) - Cabras Migheli (2) - Piliarvu (3)	10	
87	107		00.00.37	Cabras (4) - Cabras Migheli (2) - Piliarvu (3)	10	Fabbricato diruto (da visura)
87	298		00.67.47	Cabras (4) - Cabras Migheli (2) - Piliarvu (3)	10	
87	299		00.67.84	Cabras (4) - Cabras Migheli (2) - Piliarvu (3)	10	
18	11		00.42.27	Campus (3) - Casu A.	11	
17	20		00.77.03	Campus Altea (3) - Campus Cozzula (3) – Cozzula (2)	12	
87	69		00.92.90	Campus Bagedda S.	13	
87	295		00.02.50	Campus Bagedda S.	13	

87	179		00.19.07	Campus Ligios - Usai Campus (3) - Usai Federici	14	
87	180		00.06.35	Campus Ligios - Usai Campus (3) - Usai Federici	14	
17	10		03.25.40	Campus M. - Cozzula (6)	15	
17	21		01.48.57	Campus M. - Cozzula (6)	15	
87	395	AA	02.28.49	Canalis (4) - Turra (2)	16	fabbricato
87	395	AB	00.24.82	Canalis (4) - Turra (2)	16	
87	159		00.10.78	Carboni D.	17	
87	160		00.10.79	Carboni D.	17	
87	161		00.58.16	Carboni D.	17	
87	162		00.01.98	Carboni D.	17	
87	181		00.27.13	Carboni D.	17	
87	182		00.12.92	Carboni D.	17	
87	249		00.10.94	Carboni D.	17	
87	250		00.08.06	Carboni D.	17	
17	4		06.96.00	Carta M. - Pisano (4)	18	
87	28		00.54.59	Casa Divina Provvidenza	19	
87	65		01.77.81	Casa Divina Provvidenza	19	
87	187		01.50.17	Casu - Sanna	20	
23	5		00.96.52	Casu (2)	21	
23	3		06.10.72	Casu (20) - Mameli (2) - Muzzoni	22	
23	4		02.43.23	Casu (20) - Mameli (2) - Muzzoni	22	
23	99		01.59.08	Casu (20) - Mameli (2) - Muzzoni	22	
23	283		01.76.73	Casu (20) - Mameli (2) - Muzzoni	22	
23	284		00.09.90	Casu (20) - Mameli (2) - Muzzoni	22	
23	146		01.27.29	Casu (6)	23	postazione AIB - rifugio
23	145		01.25.49	Casu Gaspa A.	24	
23	147		01.23.19	Casu V.	25	
87	203		00.12.38	Casula - Dore - Vecciu (5)	26	
87	218		00.11.32	Cavaglieri (2) - Cavaglieri Oggiano (5)	27	
86	30		00.07.59	Cavaglieri (6) -	28	

				Perantoni (2)		
87	204		00.12.14	Chelo - Dore - Vecciu Pilo	29	
86	55		00.31.48	Cherchi (3)	30	
86	67		00.19.04	Cherchi (3)	30	
86	208		00.24.91	Cherchi (3)	30	
18	222		01.08.95	Cherchi (5) - Cherchi Sanna (4) - Pazzola G. - Pisano (2) - Pisano Sanna (6) - Pulinas A. - Sanna F. - Scavio A.	31	
18	344		01.50.51	Cherchi (5) - Cherchi San34na (4) - Pazzola G. – Pisano (2) - Pisano Sanna (6) - Pulinas A. – Sanna F. - Scavio A.	31	
18	21		01.47.68	Cherchi G.	32	
86	58		00.18.46	Cherchi S. – Cherchi Olmeo (5)	33	
87	199		00.15.54	Cherosu M.	34	
87	200		00.11.24	Cherosu M.	34	
87	251		00.03.54	Cherosu M.	34	
86	34		00.12.87	Chessa - Sanciu (12) - Sanna (2)	35	
86	209		00.07.67	Chessa - Sanciu (12) - Sanna (2)	35	
87	224		00.06.83	Chessa - Sanciu (13)	36	
87	258		00.13.88	Chessa (2)	37	
18	9		2.15.13	Chessa (2) - Pisano (4)	38	
87	46		00.85.94	Colombino (9) - Fedeli	39	
87	346		00.00.83	Coni - Lurani	40	
87	347		00.02.22	Coni - Lurani	40	
87	348		00.75.88	Coni - Lurani	40	
87	350		00.02.16	Coni - Lurani	40	
87	351		00.02.25	Coni - Lurani	40	
87	352		00.02.37	Coni - Lurani	40	
87	353		00.02.50	Coni - Lurani	40	
87	354		00.02.63	Coni - Lurani	40	
87	355		00.02.76	Coni - Lurani	40	
87	356		00.02.90	Coni - Lurani	40	
87	357		00.03.03	Coni - Lurani	40	

87	358		00.03.16	Coni - Lurani	40	
87	359		00.03.72	Coni - Lurani	40	
87	94		00.11.22	Cossu (4)	41	
87	96		00.74.46	Cossu G.	42	
86	35		00.47.30	Costa F.	43	
86	44		00.94.29	Costa F.	43	
86	180		00.69.13	Costa F.	43	
86	204		00.82.02	Costa F.	43	
87	226		00.11.66	Costa F.	43	
87	104		00.34.45	Cozzula (2)	44	
87	105		03.07.46	Cozzula (2)	44	
87	136		00.85.54	Cozzula P.	45	
87	248		00.38.64	Cozzula P.	45	
87	279		01.25.46	Cozzula P.	45	
87	384		00.61.01	Demontis (6) - Gaspa (3) - Giunco - Nunfris (5)	46	
87	385		00.04.84	Demontis (6) - Gaspa (3) - Giunco - Nunfris (5)	46	
87	386		00.83.25	Demontis (6) - Gaspa (3) - Giunco - Nunfris (5)	46	
87	387		00.85.99	Demontis (6) - Gaspa (3) - Giunco - Nunfris (5)	46	
87	388		00.00.26	Demontis (6) - Gaspa (3) - Giunco - Nunfris (5)	46	
87	389		00.00.45	Demontis (6) - Gaspa (3) - Giunco - Nunfris (5)	46	
87	390		00.01.04	Demontis (6) - Gaspa (3) - Giunco - Nunfris (5)	46	
87	391		00.03.86	Demontis (6) - Gaspa (3) - Giunco - Nunfris (5)	46	
86	9		03.74.89	Dettori (2)	47	
87	110		01.52.78	Dettori (3) - Piga	48	
87	122		01.17.04	Dettori (3) - Piga	48	
86	13		00.11.04	Doro - Fenu Doro (2)	49	
86	15		00.12.46	Doro - Fenu Doro (2)	49	
86	24		00.40.97	Doro - Fenu Doro (2)	49	
86	25		00.55.11	Doro - Fenu Doro (2)	49	
86	27		00.04.27	Doro - Fenu Doro (2)	49	
87	139		00.85.39	Faccin - Sardu (3)	50	
87	140		00.00.25	Faccin - Sardu (3)	50	Area fabbricato demolito (da visura)

88	1		02.33.24	Fadda (2)	51	
87	208		00.21.71	Fadda Sole -Sole Fadda (3) - Sole Turra	52	
87	183		00.32.60	Fois S.	53	
87	202		00.19.20	Fois S.	53	
23	1		03.80.97	Gaspa (3)	54	
23	96		03.27.20	Gaspa (3)	54	
87	48		01.37.87	Gaspa (3)	54	
87	158		00.10.28	Gaspa (3)	54	
87	205		00.26.27	Gaspa (3)	54	
86	17		00.20.00	Gaspa (3) - Marini	55	
86	22		00.34.59	Gaspa (3) - Marini	55	
86	10		00.50.75	Gaspa (5) - Manunta	56	
18	13		00.22.76	Gaspa C.	57	
18	14		01.27.82	Gaspa C.	57	
18	15		00.64.58	Gaspa C.	57	
18	17		00.17.63	Gaspa C.	57	
23	2		03.75.52	Gaspa Campus - Gaspa - Palmas (10) - Pazzola - Piras Gaspa (4)	58	
23	6		00.75.55	Gaspa Campus - Gaspa - Palmas (10) - Pazzola - Piras Gaspa (4)	58	
18	27		00.11.29	Gaspa M.	59	
87	42		00.89.71	Istituto Diocesano	60	
87	111		01.35.67	Licheri A.	61	
87	163	AA	00.01.80	Loriga G.	62	
87	163	AB	00.00.68	Loriga G.	62	
187	164	AA	00.18.59	Loriga G.	62	
87	164	AB	00.03.26	Loriga G.	62	
87	184		00.76.47	Loriga G.	62	
87	185		00.29.73	Loriga G.	62	
87	186		00.00.31	Loriga G.	62	
18	22		06.67.80	Manca G.	63	
87	216		00.20.38	Mara (4)	64	
86	32		00.10.80	Maresu Mulas (4) - Mulas	65	
87	220		00.05.93	Maresu Mulas F.	66	

87	225		00.13.52	Maresu Mulas F.	66	
86	33		00.09.54	Maresu P.	67	
87	219		00.06.27	Maresu P.	67	
86	26		00.09.27	Marini (5)	68	
87	215		00.19.75	Marini (5)	68	
87	109		03.85.45	Marras - Pulinas (2)	69	
87	66		02.68.31	Migheli (3)	70	
87	381		01.82.62	Migheli (3)	70	
87	383		00.18.09	Migheli (3)	70	
86	49		00.12.79	Migheli A.	71	
87	296		00.03.15	Migheli P.	72	
86	207		00.95.50	Muresu F. - Pintus L.	73	
86	23		00.25.16	Nurra (5)	74	
17	5		01.35.30	Oggiano G.	75	
87	217		00.19.61	Perantoni (2)	76	
18	220		01.53.65	Piana D.	77	
87	201		00.15.79	Pintus - Santoni - Vecciu (2)	78	
18	23		01.01.05	Pintus A.	79	
87	49		01.09.48	Pintus G.	80	
86	28		00.08.84	Pintus L.	81	
87	206		00.54.21	Piras - Sardu (6)	82	
87	207		00.49.01	Piras - Sardu (6)	82	
87	233		00.70.49	Piras - Solinas (2)	83	
87	190		01.61.78	Piredda (2)	84	
18	26		05.46.03	Pisano (2)	85	
18	25		00.53.03	Pisano (4)	86	
18	75		00.26.71	Pisano (4)	86	
17	12		02.20.10	Pisano A.	87	
17	26		00.88.48	Pisano A.	87	
18	18		00.03.72	Pozzola A.	88	
18	221		01.37.28	Puggioni B.	89	
17	11		02.41.28	Puggioni F. - Ruiu (2)	90	
17	24		00.70.58	Puggioni F. - Ruiu (2)	90	
17	34		03.04.00	Puggioni F. - Ruiu (2)	90	

18	20		06.11.32	Puggioni F. - Ruiu (2)	90	
86	1		00.49.80	Pulinas G.	91	
86	2		00.38.71	Pulinas G.	91	
86	240		01.00.28	Pulinas G.	91	
87	382		00.07.32	R.A.S.	92	
87	396		00.01.61	R.A.S.	92	
17	9		00.20.17	Ruiu (2)	93	
17	13		03.22.70	Ruiu (2)	93	
17	25		03.76.10	Ruiu (2)	93	
17	28		01.58.27	Ruiu (4)	94	
17	29		01.70.05	Ruiu (4)	94	
17	36		08.19.25	Ruiu (4)	94	doppio serbatoio idrico coperto + vascone
17	37		00.00.52	Ruiu (3)		magazzino
17	38		00.00.23	Ruiu (3)		vedetta AIB
87	120		01.65.09	Ruiu M.	96	
18	5		07.79.28	Saba G.	97	
18	6		01.95.22	Saba G.	97	
18	10		01.68.72	Saba G.	97	
18	16		00.88.21	Saba G.	97	
87	64	AA	00.11.12	Saba G.	97	
87	64	AB	00.07.91	Saba G.	97	
87	77	AA	00.45.13	Saba G.	97	
87	77	AB	00.30.53	Saba G.	97	
87	93		00.17.51	Saba P.	98	
87	209		00.96.07	Sanna (4)	99	
87	252		00.18.07	Sanna (4)	99	
87	78		01.00.22	Sanna M.L.	100	
87	79		00.80.66	Sanna M.L.	100	
87	141		00.21.69	Sanna P.	101	
87	253		01.33.04	Sanna P.	101	
87	254		01.16.71	Sanna P.	101	
87	255		00.35.53	Sanna P.	101	
87	121		00.90.63	Sole (2)	102	
87	124		01.12.84	Sole (2)	102	

87	45		00.28.54	Solinas G.	103	
87	284		00.23.20	Spa SIP	104	
87	308		00.21.30	Telecom	105	
87	309		00.06.13	Telecom	105	
87	310		00.28.55	Telecom	105	
87	221		00.24.73	Tolu L.	106	
87	240		00.47.75	Tolu L.	106	
87	97		00.18.99	Tolu M.	107	
87	246		01.99.01	Tolu M.	107	
87	247		00.46.79	Tolu M.	107	
87	44		00.41.35	Turra G.	108	
18	8		07.37.38	Usai A.	109	
23	144		00.99.26	Veccia M.	110	
87	349		00.03.19	Vigilpol	111	

Comune di Sennori

Foglio	Mappale	Sub	Superficie	Intestatari	PCC	Note
9	25		01.16.19	Branca R.	112	
10	74		00.20.80	Camboni G.	113	
10	29		02.34.77	Casada (2) - Denti	114	
10	30	AA	02.89.83	Casada (2) - Denti	114	
10	30	AB	00.02.22	Casada (2) - Denti	114	
10	30	AC	00.01.07	Casada (2) - Denti	114	
10	72		00.44.51	Casada (2) - Denti	114	
9	42		01.10.29	Catta T.	115	Parzialmente percorso da incendio nel 2014
9	62		00.72.31	Catta T.	115	Parzialmente percorso da incendio nel 2014
10	14		02.22.40	Catta T.	115	
10	16		00.83.09	Catta T.	115	
10	17		02.11.46	Catta T.	115	Parzialmente percorso da incendio nel 2014
10	18		02.21.66	Catta T.	115	Parzialmente percorso da incendio nel 2014
9	43		02.22.14	Corda - Fara (3)	116	Parzialmente percorso da incendio nel 2014
9	47		00.49.75	Corda - Fara (3)	116	Parzialmente percorso da incendio nel 2014

9	41		03.87.64	Cossu - Pulina	117	Parzialmente percorso da incendio nel 2014
9	34		02.92.50	Denti (4)	118	
9	40		00.71.57	Denti (4)	118	
8	47		03.30.26	Marongiu M.	119	
9	9		02.12.85	Marongiu M.	119	
9	10		00.61.02	Marongiu M.	119	
9	12		01.83.86	Marongiu M.	119	
9	58		00.06.30	Marongiu M.	119	
16	52		00.15.10	Nonna M.	120	
16	53		00.03.71	Nonna M.	120	
16	55		00.42.55	Nonna M.	120	
16	156		01.31.48	Nonna M.	120	
8	53		00.12.34	Ogana (2)	121	
10	46		00.20.80	Piga A.	122	Parzialmente percorso da incendio nel 2014
10	68		00.07.40	Piga A.	122	Parzialmente percorso da incendio nel 2014
10	69		00.11.28	Piga A.	122	Parzialmente percorso da incendio nel 2014
10	75		00.02.80	Piga A.	122	
10	11		01.44.02	Pinna G.	123	
8	49		00.55.06	Piredda - Sircana (4)	124	
8	50		00.32.43	Piredda - Sircana (4)	124	
8	51		00.42.37	Piredda - Sircana (4)	124	
8	52		00.14.04	Piredda - Sircana (4)	124	
8	54		00.21.87	Piredda - Sircana (4)	124	
8	55		00.49.59	Piredda - Sircana (4)	124	
10	24		02.79.60	Ruiu G.	125	
16	161		14.99.31	Sircana G.	126	
16	165		00.61.15	Sircana G.	126	
16	47		00.12.88	Sircana I.	127	
16	49	AA	00.06.00	Sircana I.	127	
16	49	AB	02.46.17	Sircana I.	127	
16	44		00.55.59	Sircana M.	128	
16	46		09.99.05	Sircana M.	128	magazzino
10	41		00.58.56	Spanu (2)	129	Parzialmente percorso da incendio nel 2014
9	15		02.92.59	Spanu M.	130	
9	20		01.16.52	Spanu M.	130	
9	21	AA	00.00.14	Spanu M.	130	
9	21	AB	00.00.02	Spanu M.	130	
9	21	AC	00.29.43	Spanu M.	130	

9	21	AD	00.54.95	Spanu M.	130	

Nel perimetro forestale sono presenti diversi manufatti per i quali viene descritto il quadro istruttorio riportato nella tabella seguente.

Comune	Foglio	Mappale	Tipologia	Note
Osilo	17	36	Doppio serbatoio idrico coperto	È stato realizzato con concessione edilizia n. 53/96 del 26/11/1996
Osilo	17	36	Vascone A.I.B.	È stato realizzato con concessione edilizia n. 53/96 del 26/11/1996. Per l'accesso a tale opera viene prevista una servitù d'uso e di passaggio
Osilo	17	37	Magazzino	È posizionato nel Foglio 17 mappale 36; è stato realizzato con concessione edilizia n. 53/96 del 26/11/1996
Osilo	17	38	Vedetta A.I.	È posizionata nel Foglio 17 mappale 36. L'area di ingombro di tale manufatto, per una superficie di mq 23, è esclusa dal collaudo in quanto è inserita nella rete delle vedette regionali A.I.B.. Per l'accesso a tale opera viene inoltre prevista una servitù d'uso e di passaggio. È stata realizzata con concessione edilizia n. 53/96 del 26/11/1996
Osilo	23	146	Centro U.G.B. Postazione A.I.B. - Rifugio	È escluso dal collaudo perché la postazione è inserita nella rete radio regionale

Osilo	87	107	Rudere	Dalla consultazione delle ortofoto nel geoportale regionale è stato accertato che il fabbricato è rilevabile nelle foto del 1968 e viene considerato come costruito antecedentemente al 1967, termine prima del quale non era necessario il titolo edilizio
Osilo	87	138	Rudere	Dalla consultazione delle ortofoto nel geoportale regionale è stato accertato che il fabbricato è rilevabile nelle foto del 1968 e viene considerato come costruito antecedentemente al 1967, termine prima del quale non era necessario il titolo edilizio
Osilo	87	140	Rudere	Area fabbricato demolito; non occorre titolo edilizio
Osilo	87	167	Rudere	Dalla consultazione delle ortofoto nel geoportale regionale è stato accertato che il fabbricato è rilevabile nelle foto del 1968 e viene considerato come costruito antecedentemente al 1967, termine prima del quale non era necessario il titolo edilizio
Osilo	87	395	Fabbricato da verificare	È esclusa dal collaudo una superficie di circa m^2 850 (indicata nella mappa catastale) in quanto non sono mai stati eseguiti interventi di cantiere
Sennori	16	46	Magazzino	È escluso dal collaudo in attesa della definizione della destinazione finale del fabbricato

Complessivamente la superficie oggetto di occupazione è pari a ettari 289.

I due corpi del Perimetro forestale presentano caratteristiche ecologiche diverse. Il cantiere di Osilo San Lorenzo, che include anche terreni in agro di Sennori, è ubicato a quote non superiori a 388 metri e i lavori eseguiti hanno portato a formare un soprassuolo costituito da pino d'Aleppo con sottostante fitta macchia mediterranea. Il cantiere di Osilo Sant'Antonio è compreso tra 460 e 660

metri e i lavori hanno portato a formare pinete a prevalenza di Pino d'Aleppo, Pino marittimo e nuclei e porzioni di vegetazione spontanea a prevalenza di roverella, sughera e leccio.

Entrambi i corpi del Perimetro forestale sono stati percorsi da incendio più volte nel corso degli anni.

In particolare nel cantiere Osilo Sant'Antonio, nel 1994 e nel 2004, sono stati percorsi sempre gli stessi terreni in località Pirricone. Tale località risulta infatti considerevolmente esposta alla propagazione di incendi boschivi perché risultano concomitanti una orografia valliva significativamente pendente, un discreto soleggiamento dovuto alle prevalenti esposizioni sud-ovest/nord-ovest e infine una esposizione ai venti dominanti di maestrale e libeccio. A seguito dell'incendio del 1994 sono stati eseguiti nuovi impianti di conifere e latifoglie con successo non omogeneo, mentre risulta soddisfacente e affidabile la rinnovazione naturale di vegetazione mediterranea sia arbustiva che arborea. Si deve osservare che a causa del vento, la parte sommitale di tale vallata mal si presta all'insediamento di vegetazione arborea e arbustiva. Al riguardo, in tale porzione, si osserva una gariga con discreta e, considerata la geologia prevalentemente vulcanica, insolita presenza di euforbia spinosa.

Nel cantiere Osilo San Lorenzo, nel 2014, è stata percorsa da incendio parte dei terreni in agro del Comune di Sennori in località Giagaridani. Tale incendio ha comportato la sottrazione di circa 7000 m^2 di rimboschimento che tuttavia si ritiene ricolonizzabile spontaneamente.

Conclusioni

I soprassuoli originati sia da interventi di nuovo impianto che da attività di inibizione e controllo del pascolo, possono intendersi assicurati. Vengono stralciate le valutazioni riguardanti i fabbricati. I lavori svolti possono considerarsi compiuti in ordine all'art. 50 della Legge Forestale e pertanto i terreni possono essere restituiti. Sono fatti salvi i diritti di terzi, i proprietari dovranno osservare le prescrizioni riportate nei piano di coltura e conservazione allegati.

Allegati digitali:

- Attestazione Pubblicazione avviso di collaudo presso albo pretorio dei Comuni di Osilo e Sennori;
- Visure catastali.

Gli originali dei documenti citati sono conservati presso il STIR Sassari.

Sassari lì 04/03/2020

Il Funzionario incaricato

Dott. Giovanni Tesei

Giovanni Tesei